

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 세화고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동	1978	교사	8,179.00㎡	5 / 1
2	관리동	1978	교사	2,271.00㎡	6 / 1
3	전기실	1983	기타	119.00㎡	1 / 0
4	안내실	1978	경비실	99.00㎡	1 / 0
5	식당 및 다목적강당	2014	급식실/식당	4,030.00㎡	5 / 1

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	관리동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	식당 및 다목적강당	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-11-02	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

세화고등학교장

